

## Careta para guadañar y tala ref. 22104

---



Recomendada para el manejo de motosierras y guadañadoras donde existe el peligro de proyección de partículas a los ojos o al rostro de la persona que está operando estos equipos.

- **Materiales**

**CABEZAL:** Fabricado en polímero suave con sistema de ratche, sostiene la careta en la cabeza, es graduable según el tamaño de la cabeza del usuario, con banda absorbente de sudor.

**CASQUETE O RODACHISPA:** Elaborado en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la salpicadura de sustancias químicas, sostiene el visor en el cabezal para levantar o bajar la careta.

**VISOR:** Elaborado en malla metálica, reforzado en su borde con perfil de caucho para evitar que las puntas de la malla puedan lastimar al usuario.

- **Mantenimiento**

Se recomienda especial cuidado en la manipulación y el almacenamiento para evitar la deformación del visor.

- **Cumplimiento normativo**

ANSIZ87.7 "Práctica para la protección ocupacional y educativa de los ojos y la cara"

NTC-3610 "Higiene y seguridad. Caretas para soldar y protectores faciales".